

Descripción	HEMPEL'S PROP NCT es un antiincrustante autopulimentable de alto rendimiento para uso en motores externos y propulsores. Su efecto de autorrenovación ofrece una protección excelente durante toda la temporada. Fácil de aplicar con intervalos de repintado cortos.
Disponibilidad	Parte del surtido europeo de náutica.
DATOS TÉCNICOS:	
Colores	19990/ Negro.
Acabado	semi mate
Volumen de sólidos, %:	28 ± 1
Rendimiento teórico:	1.4 envase de pistola para m ² /500 ml - 100 micras.
Punto de inflamación	Fácilmente inflamable.
Peso específico	1.3 kg/ltr [10.9 lb/gal EE. UU.]
Secado al tacto	20 minuto(s) , 20°C 40 minuto(s) , 10°C
Contenido en COV:	643 g/l [5.3 lb/gal EE. UU.]
Estabilidad de almacenaje:	5 años
<i>Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.</i>	
DETALLES DE APLICACIÓN:	
Método de aplicación:	Aerosol
Diluyente (vol. máx.):	no relevante
Limpieza de utensilios:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Espesor recomendado, seco:	25 micras [1 mils] aplicado en varias capas, Ver OBSERVACIONES al dorso.
Espesor recomendado, húmedo:	100 micras [4 mils]
Intervalo de repintado, min	30 minuto(s) aprox. a 20°C 1 hora 10°C
Intervalo de repintado, max.	Ninguna.
Seguridad:	Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

PREPARACION DE SUPERFICIE:	Preparación: Compruebe de que todas las superficies están limpias, secas y libres de grasa Limpie la superficie y elimine los posibles restos de aceite y grasa con un detergente adecuado y lije con papel abrasivo seco. Superficie sin tratar: Realice una imprimación sobre la superficie preparada con HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 y aplique una capa puente de HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030 mientras la superficie siga pegajosa. Autopulimentante antiguo existente o antiincrustante tradicional: Elimine las partículas sueltas y otros contaminantes con una limpieza con agua a alta presión. Deje secar.. Antiincrustante antiguo con matriz dura o antiincrustante desconocido: Limpie con agua a alta presión, humedezca y lije, elimine el polvo. Limpie y seque la superficie. Si las condiciones del antiincrustante anterior son pobres, selle con 1 capa de HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030. Si en general, el antiincrustante anterior está en malas condiciones, se recomienda eliminar las capas anteriores y realizar una imprimación antes de aplicar el antiincrustante.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:	Método: Tape otras áreas, incluidos los ánodos, antes de la aplicación. Agite bien antes de usar. Utilice la pistola a una distancia de 20 a 30 cm de la superficie. Aplique una capa del producto cada vez, hasta que la superficie quede lisa y uniforme. (mínimo 4 capas) Agite la lata de vez en cuando durante su uso.. Utilice la pistola boca abajo al finalizar su aplicación para limpiar la boquilla. Llevar guantes/prendas y gafas/máscara de protección. Si se aplica sobre HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 o HEMPEL'S LIGHT PRIMER SPRAY 455EX, aplique la imprimación mientras la superficie siga pegajosa.
CONDICIONES DE APLICACIÓN :	La superficie debe estar completamente limpia y seca en el momento de la aplicación y la temperatura debe ser superior al punto de rocío para evitar la condensación. No aplicar bajo exposición directa a la luz solar. En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.
DETERGENTE RECOMENDADO :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
CAPA PRECEDENTE:	HEMPEL'S PROP PRIMER 101EX o HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030
CAPA SUBSIGUIENTE:	Ninguna.
OBSERVACIONES:	Este antiincrustante contiene compuestos especiales de cobre como ingredientes activos. El cobre puede dañar el aluminio si entran en contacto directo. Es importante que el antiincrustante no entre en contacto directo con el aluminio. Los daños físicos en el recubrimiento anticorrosivo provocados al manchar o comprimir partículas de cobre del antiincrustante en el aluminio causarán pitting. Un sistema de imprimación epoxi servirá de barrera aislante si se aplica correctamente. Cualquier daño sufrido en el sistema de imprimación se deberá reparar cuidadosamente en el plazo máximo de una semana.
Agitación:	Mezcla: Mantenga la lata en posición vertical y agítela con fuerza hasta que escuche la bola del agitador. Continúe agitando durante 2 minutos más. Agite la lata de vez en cuando durante su uso.. Utilice la pistola boca abajo al finalizar su aplicación para limpiar la boquilla.
ESPESOR DE PELÍCULA/ DILUCIÓN:	Tenga en cuenta que la aplicación con pistola puede dar un menor espesor por capa que otros métodos. Aplique varias capas hasta acabar el envase, para conseguir lo especificado. La pistola debe mantenerse recta durante la aplicación y usarse sólo cuando hay suficiente propulsión.
CONDICIONES DE ALMACENAJE:	Debe evitarse la exposición a variaciones de aire y temperatura. Evite la exposición directa a luz solar. Manténgase el recipiente bien cerrado. Almacenar a temperaturas: 5°C - 35°C.
Puesta a flote:	Mínimo: 24 hora(s) 20°C ; Máximo: 6 meses
Repintado	No tiene intervalo máximo de repintado, pero después de una exposición prolongada a ambientes con polución, elimine la contaminación con agua dulce a alta presión y dejar secar antes de aplicar la capa siguiente. Si se va a aplicar una segunda capa tras una exposición prolongada a un entorno contaminado, es necesario lavar con agua y dejar secar antes de pintar.
Nota:	HEMPEL'S PROP NCT 7455X
EDITADA POR:	HEMPEL A/S
	7455X19990

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.